

NO. H 0046473



上海同标质量检测技术有限公司

室内环境质量检测报告

委托编号: HJ20250047

报告编号: HJ20250046

委托单位: 上海市徐汇区教育局

工程名称: 汇师小学分校 2024 年修缮工程项目
(II 类功能区)

工程地址: 徐虹北路 26 号 3 幢、56-58 号

正文页数: 4 (页)



检测单位 (盖章)

二〇二五年六月十九日



(校验码: 1065871902, 请至 www.scetia.com 查询报告真伪。)



声 明

- 1、报告未盖“检验检测专用章”无效;
- 2、报告无检测人(或编制人)、审核人、批准人签名无效;
- 3、报告涂改无效;
- 4、未经检测单位书面批准,不得部分复制本报告。

检测机构通讯资料

单位地址: 上海市浦东新区建韵路 38 号 5 幢 101 室、201 室

邮政编码: 201318

联系电话: 021-55211926

传 真: 021-55211926

电子信箱: SHtongbiao2022@163.com

室内环境质量检测报告

一、工程概况

1、概况

委托单位：上海市徐汇区教育局
工程名称：汇师小学分校 2024 年修缮工程项目（II 类功能区）
工程地点：徐虹北路 26 号 3 幢、56-58 号
委托单位地址：/
建设单位：上海市徐汇区教育局
施工单位：中漂建设集团有限公司
监理单位：上海建通工程建设有限公司

2、工程规模：该工程属于 II 类民用建筑工程。

表 1 工程自然间统计一览表

建筑面积 (m ²)	<50	≥50 且 <100	≥100 且 <500	≥500 且 <1000	≥1000
工程房间总数	25	0	0	0	0
抽检房间数	18	0	0	0	0
设置测点数	18				

3、检测日期：2025 年 06 月 11 日至 2025 年 06 月 15 日。

二、委托内容

室内环境污染物（氡、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯）检测。

三、检测主要依据

GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》
GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》
GB/T 16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》
T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氨检测方法标准》

四、主要检测设备

表 2 主要检测设备一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
1	测氡仪	RAD7	A013-2
2	测氡仪	RAD7	A013-5
3	气相色谱仪	GC126N	A105
4	分光光度计	723	A104

五、检测结果

表 3 检测结果一览表

房间 序号	抽样位置	房间状态	氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)
1	综合楼一层教师餐厅	顶面:石膏板、铝方通, 墙面:乳胶漆, 地面:地砖	58	0.03	<0.01	0.12	0.41	0.01	<0.01
2	综合楼一层大队部	顶面:石膏板, 墙面:乳胶漆, 地面:地砖	44	0.04	<0.01	0.08	0.39	0.01	<0.01
3	综合楼一层心理辅导室	顶面:石膏板, 墙面:乳胶漆, 地面:地砖	62	0.04	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01
4	综合楼一层卫生室	顶面:石膏板, 墙面:乳胶漆, 地面:地砖	62	0.04	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01
5	教学楼一层体育室	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	85	0.02	<0.01	0.11	0.04	<0.01	0.01
6	教学楼一层办公室	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	66	0.02	<0.01	0.09	0.06	<0.01	0.01
7	教学楼一层总务处	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	74	0.04	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
8	教学楼二层办公室 1	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	50	0.03	<0.01	0.04	0.05	<0.01	<0.01
9	教学楼二层办公室 2	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	58	0.02	<0.01	0.10	0.10	0.01	<0.01
10	教学楼二层教务处、小会议室	顶面:矿棉板, 墙面:乳胶漆, 地面:木地板	57	0.02	<0.01	0.08	0.16	<0.01	<0.01

11	教学楼二层男卫生间	顶面: 铝扣板, 墙面: 墙砖, 地面: 地砖	69	0.04	<0.01	0.04	0.16	<0.01	<0.01
12	教学楼三层办公室 1	顶面: 矿棉板, 墙面: 乳胶漆, 地面: 木地板	57	0.04	<0.01	0.06	0.06	<0.01	0.01
13	教学楼三层办公室 2	顶面: 矿棉板, 墙面: 乳胶漆, 地面: 木地板	84	0.04	<0.01	0.10	0.11	<0.01	<0.01
14	教学楼三层校长室、接待室	顶面: 矿棉板, 墙面: 乳胶漆, 地面: 木地板	67	0.02	<0.01	0.10	0.08	<0.01	<0.01
15	教学楼女卫生间	顶面: 铝扣板, 墙面: 墙砖, 地面: 地砖	76	0.02	<0.01	0.06	0.14	<0.01	<0.01
16	教学楼四层办公室 1	顶面: 矿棉板, 墙面: 乳胶漆, 地面: 木地板	76	0.04	<0.01	0.05	0.13	<0.01	0.01
17	教学楼四层办公室 2	顶面: 矿棉板, 墙面: 乳胶漆, 地面: 木地板	72	0.04	<0.01	0.10	0.12	<0.01	<0.01
18	教学楼四层会议室	顶面: 矿棉板, 墙面: 乳胶漆, 地面: 木地板	68	0.03	<0.01	0.10	0.11	<0.01	0.01
标准限量			≤150	≤0.08	≤0.09	≤0.20	≤0.50	≤0.20	≤0.20

六、结论

按 GB 55016-2021、GB 50325-2020 的要求，对汇师小学分校 2024 年修缮工程项目（II 类功能区）进行室内环境污染物浓度的抽样检测。经检测，结果符合 II 类民用建筑工程的要求。

见证单位： 上海建通工程建设有限公司

见证人： 费维平 证书编号： 25515

检测（编制）： 吴高敏

审 核： 岳峰

批 准： 张

批准人职务： 授权签字人

签 发 日 期： 2025年6月19日

